



ESI[tronic] 2.0

BOSCH AUDI / A4 3.0 TDI Avant quattro / 8K5, B8 / 3.0 / 180.0 kW / 11/2011 - 12/2015 / CDUC / ZLJ473 KTS 560

Ajoneuvoinfo Diagnoosi Haku Huolto Käsikirjat

Varmista, että sytytys on päällä 12.0 V

Järjestelmänäkymä Korjaus Huoltotehtävät Global OBD II Kokonaismatka

Hakutulos 13.5.2022 12:51 Vikojen lukumäärä

0532	Ovien ohjauskeskuselektronikka	Tulosta vikamuisti	
Lämmitys/ilmastointi			
Climatronic 3.1			
0522	moottorin ohjainlaite	Tulosta vikamuisti	2
0524	ABS-ohjainlaite	Epäloogin. signaali	
Keskuselektronikka			
Keskuselektron. ZE 3.1			
08B9	Tehomoduuli, vasemmalla	Ei signaalia	
0524	ABS-ohjainlaite	Ei signaalia	
065A	Etäisyystunnistin etuoikea ulkona	Komponentti viallinen	4
0A62	Tehomoduuli, vasemmalla	Väärä koodaus	
Keskuselektron. III 3.1			
✓ 1 684 465 755/756			

Takaisin Tallenna Poista kaikki Suoravalinta